

Mein Dicker hat ein wirkliches Problem er gibt keinen Ton und startet nicht mehr

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 31. Oktober 2019 um 08:45

Hallo im Fußraum auf der Fahrerseite unter dem Teppich läuft ein Kabelstrang. Den bitte freilegen und nach defekten Kabeln suchen. Dort werden mehrere Massekabel zb in eine Pressverbindung zusammengeführt. Diese bekommt Feuchtigkeit und gammelt.

Dadurch wurden schon einige Touareg lahm gelegt.

[20190205_155534.jpg](#)