

Erste Erfahrungen zum neuen Touareg III (CR)

Beitrag von „Sacoma99“ vom 1. November 2019 um 09:23

Moin Moin,

weiteres zum TIII/ V8

Drei mal Nachtfrost, drei mal Ausfall der Assistenzsysteme 😞 Trotz Scheiben Heizung bleibt oben mittig die Scheibe vereist.

Nachdem sie frei ist läuft alles. Also keine Verbesserung zu meinem letzten TIII

Gruß Thomas