

Start Stop Fehler - Weiterfahrt möglich

Beitrag von „Tessi“ vom 6. November 2019 um 14:55

Liebe Touareg Freunde

nach einem Jahr mit meinem Dicken und das sehr unbeschwert und ohne weitere Probleme, hat er seit zwei Wochen den oben genannten Fehler.

Heute hab ich ihn bei einer freien Werkstatt, die kann aber wohl den Fehler nicht so genau auslesen und meinten das könnte eine zusätzliche Getriebeöl Pumpe sein oder auch ein Softwareproblem . haben aber gemeint nur zum ausprobieren wären die Teilekosten doch etwas zu hoch.. und empfohlen das ich zum freundlichen oder besser noch zum Getriebespezialisten gehen soll..

Im Fehlerspeicher steht auch das eine Zündkerze nicht ordentlich arbeitet. Die Werkstatt meinte das könnte auch sein das die Motorsteuerung dann aus Sicherheit die Funktion abstellt.. (gut das weiß ich dann heute Abend)

hatte von Euch schon mal jemand so ein Problem?

und was würdet Ihr in dem Fall eher empfehlen den freundlichen oder die Getriebewerkstatt

dezeit hoffe ich mal das es mit dem Wechsel der Zündkerze getan ist ...

viele Grüße Nicole

PS ich hoffe ich hab den Beitrag unter das richtige Thema gesetzt