

Kühlmittelverlust ohne wirkliche Idee

Beitrag von „pe7e“ vom 17. November 2019 um 09:24

Verstehe das Problem nicht. Das System heiß fahren, dann mit 2 bar abdrücken und schauen wo es tröpfelt oder ob er einen Wasserschlag bekommt