

# Pioneer Radioeinbau SPH-DAA230 DAB

Beitrag von „YvonneP“ vom 2. Dezember 2019 um 16:50

Gelöst - da kommt jetzt nen Can Bus Adapter dran. Mit dem ISO Adapter geht das Radio wohl nur, wenn Zündung voll an ist und dann zieht der sowas wie 40 Ampere. Was ja auch keine Lösung ist 😊

LG Yvonne