

Frontscheibenheizung nachrüsten?

Beitrag von „coala“ vom 7. Dezember 2019 um 23:38

Servus Silvio,

selbstverständlich müssen das auch Dienstleister wie Carglass gemäß Herstellervorschrift nach dem Scheibenwechsel durchführen . Dein Händler hat wohl deutlich zu tief ins Wodka-Glas geschaut, in Anbetracht derart fragwürdiger Ausführungen 🙄.

Zitat aus der Reparaturanleitung für die Frontkamera:

Bei den folgenden Bedingungen muss die Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme - R242- kalibriert/justiert werden:

- ◆ *Im Ereignisspeicher der Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme - R242- ist „keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption“ aktiv eingetragen.*
- ◆ *Die Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme - R242- wurde aus- und eingebaut oder ersetzt.*
- ◆ *Der Halter für Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme - R242- wurde aus- und eingebaut oder ersetzt.*
- ◆ *Die Streulichtblende wurde aus- und eingebaut oder ersetzt.*
- ◆ *Die elektrische Leitung für Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme - R242- wurde ersetzt.*
- ◆ *Die elektrische Steckverbindung für Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme - R242- wurde berührt.*
- ◆ *Die Frontscheibe wurde aus- und eingebaut oder ersetzt.*
- ◆ *Die Spur der Hinterachse wurde eingestellt.*
- ◆ *Es wurden Fahrwerksumbauten am Fahrzeug vorgenommen, die die Karosseriehöhe beeinflussen.*
- ◆ *Das Normalniveau wurde neu angelernt.*

Grüße
Robert