

# **Touareg 4,2L bj 2005 crash-sensor / MKL / Luftfahrwerk / mehrere Fehler**

**Beitrag von „Todi“ vom 16. Dezember 2019 um 12:55**

Servus,

ich stimme Adrian zu... das meiste eurer Fehler sollte durch die Unterspannung beim Startversuch verursacht sein. Also erstmal für eine stabile Spannungslage sorgen (neue Batterie) und dann schauen was von den Fehlern wirklich übrig bleibt bevor wild und auf Verdacht Teile getauscht werden.

Ich empfehle euch ein VCDS oder den Kontakt zu jemandem, der ein solches besitzt.. beim 2004er reicht ein "älteres" und evtl. gebraucht günstig zu beschaffendes ""VCDS HEX+CAN USB" - es wird euch bei den weiteren Aufgaben eine große Hilfe sein..

Gruß

Todi