

## **R5 springt kaum an - NICHT Batterie**

**Beitrag von „Dr.Berti“ vom 23. Februar 2005 um 23:07**

‘Habt Ihr schon mal geschaut ob Luft im Kraftstoffsystem ist? Oder ob die Tandempumpe den richtigen Förderdruck erzeugt? Oder ob die O-ringe der Pumpe Düse Einheiten undicht sind?. Hatte das neulich beim V10 Phaeton und daß die O-ringe defekt waren und Symptome waren die selben.