

Fehlercode 02850 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent (J770) 014 defekt

Beitrag von „36mas“ vom 7. Januar 2020 um 00:23

Hallo, mich würde interessieren, ob zu diesem Thema schon irgendjemand weiter gekommen ist? Ich habe exakt den gleichen Fehler und finde das schon sehr merkwürdig, daß diese beiden Systeme von heute auf morgen kaputt gehen können. Das ist doch sicherlich wieder einer dieser irrsinnigen Steuergerätefehler, die der naive Kunde bezahlen soll. 😞 Gibt es dazu evtl. auch schon Fälle, wo Volkswagen solche Unzulänglichkeiten - entgegen ihrer sonstigen Gewohnheiten - auf Kulanz geregelt hat? 🤔 VG 36mas