

Aut.-Getriebe schaltet nach Ölwechsel schlecht

Beitrag von „coala“ vom 17. Januar 2020 um 08:40

Servus,

richtiges Öl verwendet und korrekten Füllstand hergestellt? Automatikgetriebe reagieren zumeist sehr allergisch auf beide Variablen. Falls beide Sachen passen, dann Adaptionswerte zurücksetzen und Adaptionfahrt nach Vorgabe durchführen.

Grüße
Robert