

VW Toureg 3,0 V6 TDI BKS Motor starten wenn er kalt ist und wenn er anfängt warm zu werden hat er starke drehzahlschwankungen motor geht aus.

Beitrag von „Takis“ vom 27. Januar 2020 um 05:54

Hallo liebe Gemeinde,

ich bin neu hier und hoffe das ich mein Problem durch eure Hilfe lösen kann.

Mein Toureg hat das Problem das wenn er kalt ist springt er normal an und sobald er nach paar Sekunden etwas warm wird bekommt er starke Drehzahlschwankungen so das er abstirbt der Motor.

Der Dicke hat jetzt 163.000 km runter bei 120.000 km wurde Inspektoren alle 6 gewechselt , Dieselfilter gewechselt, Motoröl und das alles beim Freundlichen.

Ich habe den Wagen gestern bekommen, ich vermute das der beim Händler zu lange stand kann es damit auch zusammen hängen?

Ich hoffe ich bekomme ein paar Tips von euch was es sein könnte.

Ps. Der Dicke hat die King-Kong Ausstattung.

Danke im Voraus 😊