

# Totalausfall meines Dicken

Beitrag von „Artiom05“ vom 30. Januar 2020 um 23:30

Hey

ich habe bei meinem Touareg R5 2008 folgende Probleme seit 3 Tagen:

Differential Systemfehler

Ölsensor Fehler

Bremsenfehler

Die Fehler tauchten plötzlich auf, das Getriebe ist in Position P verriegelt.

Der Motor läuft normal.

VCDS sagt, dass die Bremsen -, Getriebe -und Allradsteuergeräte nicht erreichbar sind.

Im Thread Multiples Organversagen von Ralph bin ich auf das Kabel im Fußraum gestoßen, habe es dann bei mir im Touareg sofort gecheckt, der Boden ist trocken und der Zustand der Verdringung nahezu neuwertig.

Hat jemand vielleicht eine Idee was es noch sein könnte ?

vielen Dank im Voraus!