

Steuergerät 3C8 035 730 A

Beitrag von „Elro86“ vom 31. Januar 2020 um 18:59

Moin zusammen,

ich habe einen 7L und eine FSE mit Touch Adapter (premium?) weil das mit dem BT und Musik nicht hingehauen hat, habe ich mir das 3C8 035 730 A Steuergerät gekauft. Mein RNS 510 erkennt das aber wohl nicht richtig... Bei dem neuen Gerät ist ein Kabelbaum, UMTS Antenne und Mikrofon dabei. Kann es sein, dass ich den Kabelbaum wechseln muss damit das funktioniert? Meine MFA ist in Farbe und das einzige was ich am RNS 510 sehen kann, wenn das neue SG angebaut ist, ist der zusatz Telefon. und dann nur das Untermenue Notruf. Das RNS hat rechts ein i und keinen Stern. (soll wohl wichtig sein)

Das MFL hat auch keine Funktion mit den Zusatztasten fürs Telefon... sollte wohl aber eigentlich gehen.

Schönes Wochenende.

VG Elro86