

Tempomat geht nur bis 3. Gang

Beitrag von „juma“ vom 6. Februar 2020 um 14:41

Servus,

[Zitat von coala](#)

Servus Namenloser,

[...]

2.) Kupplungspedalschalter prüfen (sitzt ebenfalls am Pedalhabelwerk)

[...]

Soweit mir bekannt ist (bin nie den TG als Schalter gefahren...), besitzt das Getriebe keine elektrische Sensorik für eine Ganganzeige. Höchstens könnte über den Umweg Motordrehzahl / Geschwindigkeit / Übersetzungsverhältnis berechnet werden, welche Gang eingelegt sein müsste.

ich hatte einen eben solchen und vermute ebenfalls die Nr. 2

...und nein, eine Ganganzeige wie sie im T5 Handschalter verfügbar ist, gab es im Touareg nicht.