

# Ölverlust Tandempumpe V10

**Beitrag von „Peppe41“ vom 22. Februar 2020 um 22:27**

Hallo, ich besitze ein Touareg 2.5 TDI. Seit paar Tagen habe ich gemerkt Ölverlust. Also, das Problem kommt von der Tandempumpe. Ich war schon bei 3 Werkstatte und alle drei sagen das Motor muss runter und es würde mir richtig teuer kosten. Ich habe hier gelesen Post die Leute die dasselb Problem gehabt haben und dass Sie haben ein Werkstatt gefunden den zuerst kein Motor abgebaut hat und dass mit 200 euro es gemacht hat. Ich wohne in 67071 Ludwigshafen. Falls jemand kennt ein guten Werkstatt in der Nähe, bitte Bescheid sagen. Danke 😞