

Verrostete bzw. angerostete Schrauben Heckklappe

Beitrag von „coala“ vom 25. Februar 2020 um 16:01

Servus Thomas!

Oha, das sieht ja "toll" aus 🙄. Da geht's meinem Exemplar (noch) besser, aber der ist halt auch aus 12/2019. Allerdings hatte der Vorgänger aus 08/2018 ebenfalls keinen derartigen Rostbefall, da scheint mir die Korrosionsschutzbeschichtung der Schrauben fehlerhaft zu sein. Würde ich beim Freundlichen ersetzen lassen, die Rostsuppe läuft ja sogar schon etwas am Halter selbst runter.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Grüße

Robert