

Uhr geht immer vor

Beitrag von „teclaner“ vom 26. Februar 2020 um 07:24

Hallo,

mein Bekannter hat folgendes Fehlerbild im Touareg, Uhr im Fahrzeug geht immer 20 Minuten vor

Uhr wurde bereits mehrfach gestellt, immer wenn Zündung auf aus stand geht die Uhr immer genau 20 Minuten vor

hat Jemand ne Idee was hier der Fehler sein kann ?

Gruß