

ABS Lampe brennt nach Bremsenwechsel

Beitrag von „Franks“ vom 5. März 2020 um 01:54

die Überschrift habe ich mal etwas aussagekräftiger formuliert wobei es sicherlich auch interessant wäre, was genau du an den Bremsen erneuert hast. Die Klötze, die Scheiben, beides? Hast du die Leitungen der ABS Sensoren (oder zumindest von einem) beim Schrauben beschädigt?

Gruß

frank