

Stecker Beifahrersitz

Beitrag von „coala“ vom 22. März 2020 um 11:58

Servus Alen,

die Sitzwangen an Sitzfläche und Lehne sind natürlich parallel zu den beiden flächigen Heizmatten geschaltet. Ich erwähn(t)e das nur, weil das ein klassischer Kandidat für die vorliegende zweipolige Steckverbindung wäre (welche laut Schaltbild hier auch vorliegt, angeblich unter dem Sitz). *Wo* allerdings die Stecker jeweils genau sitzen und wie das in den Kabelsträngen letztlich umgesetzt wird, dazu würde man den entsprechenden, oben erwähnten Zugriff benötigen.

Recht viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht mehr: Temperaturfühler (aber der sollte in der Sitzfläche verbaut sein, nicht in der Lehne), Seitenairbag (sollte dann eine Fehlermeldung geben und die hast du ja nicht), Beleuchtung Fußraum hinten (da sollte das Kabel aber nicht in der Lehne verschwinden)...

Wie du schon geschrieben hast, eine Messung mit dem Multimeter im Widerstandsmessbereich sollte eigentlich schon mal einen Hinweis geben, was hinten dran hängt.

Grüße

Robert