

# **V10 Springt in Warmen Zustand schlecht an.**

**Beitrag von „pe7e“ vom 9. April 2020 um 20:53**

Zündanlassschalter man mit Kontakt Spray behandeln. Sonst das Relais von der Kraftstoffpumpe Mal Brücken und schauen ob es dann besser ist, wenn ja, ist Relais und Pumpe wechseln - die Pumpe ist dann verschlissen, benötigt zu viel Saft, und macht dem Relais Probleme.

Gruß