

Motoröl für V10 bei nachgerüstetem HJS Kat

Beitrag von „tr4c3rt“ vom 13. April 2020 um 20:59

Vielen Dank, genau sowas wollte ich lesen.

Dann wird es ein 506.01

[IGOR V10](#): Der Text passt aber nicht grundlegend auf unseren V10, sondern es ging nur um die Erklärung zum grobmaschigeren Filter?

Das Mobil 1fs 0w40 hat keine Freigabe nach 506.01?!