

# RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Hannes H.“ vom 18. April 2020 um 12:59

[Zitat von Guterjunge3](#)

Nun ist alles drin, Steuergeräte programmiert aber das RNS interessiert das überhaupt nicht beim Einlegen des Rückwärtsganges.

Da ich alles probiert habe und keinen Fehler finden kann bin ich über den RFK-Fix gestolpert.

Kann mir den jemand zukommen lassen? Das ist so meine letzte Hoffnung...

Wenn die Kamera gar nicht geht, hilft dir die Firmware auch nichts. Vor allem, wenn du kein Firmwareupdate beim RNS510 gemacht hast, dann muss die Kamera immer funktionieren. Mit einem Update gab es sporadische Ausfälle, mal ging es ein Monat ohne Probleme, dann kam wieder 2x hintereinander kein Bild.

Du musst irgendwas falsch angeschlossen oder falsch codiert haben.

MfG

Hannes