

Motorölverlust beim VW Touareg 5.0 V10

Beitrag von „bella_b33“ vom 26. April 2020 um 07:05

[Zitat von IGOR V10](#)

sind 1000ml auf 1000km wirklich normal?! Ich habe auf 6000km bis jetzt 750ml etwa nachfüllen müssen.

Moin,

Dieser Wert steht irgendwie in jeder Bedienungsanleitung...IMHO nicht normal, so würd ich nicht fahren wollen. 750ml auf 6tkm klingt völlig in Ordnung für mich.

Gruss

Silvio