

RNS850 sporadisch schwarzes Bild bei der Rückfahrkamera

Beitrag von „TR2015“ vom 1. Mai 2020 um 22:25

Der 12 Voltanschluß Heckwischer ist nicht gepulst, zu mindestens nicht bei meinem Bj. 2015.
Habe die Funkversion nachgerüsten geht 1A.

Kabel Wackelkontakt?