

Batterietausch 7L V10

Beitrag von „IGOR_V10“ vom 4. Mai 2020 um 08:36

Das erklärt natürlich warum meiner damals keinen mucks gegeben hat beim startversuch. Allerdings begreife ich nicht ganz warum das überbrücken im Motorraum nicht dazu geführt hat das meiner anspringt?