

Batterietausch 7L V10

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 4. Mai 2020 um 14:03

Hallo Igor,

ich will nicht ausschließen, dass die Bordbatterie platt war und die Startvorgänge gestört hat.

Beim 7L gilt aber die Regel:

R5 TDI, V6 TDI, V6 u. V8 Benz.: Batterie im Kofferraum = Standheizung

V10 TDI; Batterie im Kofferraum = Starterbatterie.

Gruß

Hannes