

Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „Fred2000“ vom 14. Mai 2020 um 15:32

Habe mir heute nochmal den Datenauszug von der VCDS Analyse durchgelesen.

Dabei ist mir aufgefallen, daß wir wohl in der Eile noch etwas übersehen haben.

Kann die Informationselektronik mit dem Problem zusammenhängen?

Hier der Auszug:

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei.: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 670 K HW: 7P6 035 670 A
Bauteil: H-BNT-EU H45 0934
Revision: ----- Seriennummer: 478G80B7555980
Codierung: 010100050040C9EF21112B0E00000003F00401000000000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 3D76B4EAA42BDAA78D-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 DF
Bauteil: EUR 2016 2204
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Bauteil: DU8 SV Touch H25 0045
Seriennummer: VWZ8Z9L78004CL
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Bauteil: DU8 SV Touch H25 0045
Seriennummer: VWZ8Z9L78004CL
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961

Bauteil: CD-Database 1886

5 Fehlercodes gefunden:

03276 - Softwareversionsmanagement prüfen

000 - -

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 131

Kilometerstand: 195488 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2020.04.06

Zeit: 10:40:12

Umgebungsbedingungen:

Text: DUA001,Front,M,0,0,6

00384 - Optischer Datenbus

011 - Unterbrechung - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 195

Kilometerstand: 196411 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2020.04.08

Zeit: 17:01:27

Umgebungsbedingungen:

Spannung: 12.40 V

03175 - ungültiger Datensatz

000 - -

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 131

Kilometerstand: 195488 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2020.04.06

Zeit: 10:40:11

Umgebungsbedingungen:

Spannung: 11.80 V

03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung

000 - - - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 13

Verlernzähler: 219

Kilometerstand: 200763 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2020.05.12

Zeit: 16:19:21

Umgebungsbedingungen:

Binärwert: 00000000 00000000

Binärwert: 00100000 00000000

Binärwert: 00000000 00000000

Binärwert: 00000000 00000000

Binärwert: 00000000 00000000

03623 - Freischaltcode fehlerhaft

000 - -

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 131

Kilometerstand: 195488 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2020.04.06

Zeit: 10:40:11

Umgebungsbedingungen:

Hex Wert: 0x0004

Hex Wert: 0x0009

Anzahl: 7