

Scheinwerfer einstellen, Xenon und Nebel SW

Beitrag von „Janni“ vom 18. Mai 2020 um 16:11

Moin liebe Gemeinde,

der TÜV bemängelt:

4.5.2 Nebellicht links Einstellung zu hoch

4.1.2a Abblendlicht links und rechts Einstellung zu hoch

TReg 7L, V6 individual mit Luftfahrwerk; BJ 2009

Ich dachte immer der misst sich bei seiner Einschaltbegrüßung selbst ein?

Ist das ein Fall für die Werkstatt oder kann man das selber einstellen?

Vielen Dank!