

Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 27. Mai 2020 um 13:43

Hallo Ingo

Einer der beiden Dämpfer für die Klappe hat einen grösseren Kopf. Für die Scheibe sind beide gleich.

Über die Hublänge und die Ausschubkraft kann ich Dir leider nix sagen. Hersteller sollte Stabilus sein.

Schöne Grüsse