

Touareg übernimmt die Einstellung für das Luftfahrwerk nicht

Beitrag von „christT“ vom 29. Mai 2020 um 09:22

Wenn er einseitig hängt, kann es auch an den Rückhalteventilen liegen. Die sind scheinbar, ich bin hier auch erst neu dabei, günstig. Da würde ich bei Luftverlust anfangen zu suchen.

Gruß, Chris