

Motor dreht springt nicht an

Beitrag von „Prinzepile“ vom 3. Juni 2020 um 17:06

Hallo guten Tag also das auslese gerät sagt das er keine Fehler hat der Kurbelwellen Sensor würde getauscht Unter dem Fahrzeug.

Es ist ein Touareg 2,5 Diesel 2005 Baujahr

Der dicke dreht springt für eine Sekunde an und geht wieder aus

Hier ist der Sensor der verbaut würde

<https://www.kfzteile24.de/artikeldetails...rch=2270-130344>

Danke für die Hilfe im Voraus