

# Kein Bremsdruck

Beitrag von „micha912“ vom 14. Juni 2020 um 15:46

Hallo zusammen, immer wieder was neues..... 😞

Hab ja Freitag und gestern meine Bremsen komplett rundum erneuert, weil

- die alten Scheiben schon sehr eingelaufen waren, quasi Kernschrott und

- ich einen langen Pedalweg und absolut keinen klar definierten Druckpunkt hatte, was ich auf die abgefahrenen Bremsen geschoben hab.

Nun ist alles neu, bin auch schon ein paar km gefahren, um alles einzubremsen, aber an der ursprünglichen Problematik hat sich nichts geändert. Erstens ist das Pedal nach wie vor schwammig und wenn ich z.B. an der Ampel lang auf der Bremse stehe, merke ich, wie das Pedal immer weiter nachgibt. Entlüftet hatte ich mit VCDS bisher nur den vorderen Bereich ohne erkennbare Besserung. Soll da tatsächlich immer noch Luft drin sein oder was könnte noch ne Macke haben? Das System ist übrigens dicht, also ich habe keinen Verlust an Flüssigkeit. Ist es egal, mit welchem Entlüftungsnippel (innen /außen) beginne? Ich hab erst innen, dann außen durchgeführt.

Irgendwelche weiterführenden Ideen?

MfG Micha