

Can Bus Adapter mit allen Funktionen für Vorfacelift?

Beitrag von „pe7e“ vom 17. Juni 2020 um 07:27

Hi,

ich kann es nur wiederholen wie ich es bereits geschrieben habe:

Lasst das RNS auf 1.6 umflashen. Jegliche Adapter sind stets Fehlerquellen. Dafür gibt es Fachleute die das mit Garantie anbieten. Alles andere wird immer eine Frickellösung bleiben.

BTW: eine DAB+ Antenne benötigt man nicht extra. Die ist vom Werk aus in der Scheibe (Kofferraum Fahrerseite) integriert. Mit etwas Geschick bekommt man da ein Lötfähnchen dran und kann die Antenne nutzen.

Gruß