

# **Update Getriebe- und Motorsteuerung verfügbar für Fahrzeuge mit Modelljahr 2019**

**Beitrag von „Tomsen“ vom 19. Juni 2020 um 16:50**

Hallo Jochen,

bislang kein Ruckeln mehr feststellen können, aber ich nutze das Fahrzeug nicht jeden Tag, bei mir trat es ja Morgens in der Warmlaufphase auf, das hatte ich nicht mehr. Ich meine, die Schaltvorgänge sind gleich geblieben bzw. kann keine großen Änderungen feststellen.

Was ich feststellen konnte, das im Eco Modus absolut "weich" geschaltet wird, wo man die Schaltvorgänge kaum bemerkt. Ich glaube, wie schon jemand anderes bemerkte, werden wir das erst im Herbst wieder bemerken können, wenn es wieder feucht so zwischen 4 und 10 Grad sein wird.

Ich hatte es übrigens auch bzgl. dem Getriebe angesprochen beim meinem Freundlichen, da ich 1x auch so einen "Knall" hatte, da würde es wohl nichts zu geben und man müsste die Sache im Auge behalten.

Grüße Thomas