

# Der neue Land Rover Defender

Beitrag von „rubi“ vom 27. Juni 2020 um 20:32

[Zitat von coala](#)

Zu den Ausströmern: Schon mal in der Sonne geparkt und dann losgefahren mit aktiver Klima? Hatte ich bislang bei allen Touareg, außer den beiden 7L. Hartplastik auf Hartplastik knistert nun mal, wenn es thermisch bedingte Materialausdehnungen gibt. Und eine "isolierende" Zwischenlage zwischen den Bauteilen war scheinbar nicht mehr im Budget. Bei einem knistert es mehr, beim anderen weniger. Wird auch im Laufe der Zeit mehr, je älter das Fahrzeug ist. Würde mich wundern, wenn deiner geräuschfrei ist, das wäre dann der erste TG (außer dem 7L) und ich habe nun die Nr. 7, zzgl. zahlreicher Ersatzfahrzeuge und Vorführer. Kommt sicher noch! 😊

Grüße

Robert

Meiner steht auf dem Firmenparkplatz ab ca. 10:00Uhr in der prallen Sonne.

Bisher habe ich noch keinerlei knistern nach dem losfahren und sofortiger Kühlung feststellen können.

Hoffe das bleibt so 😊