

Startgeräusche Steuerkette

Beitrag von „pe7e“ vom 28. Juni 2020 um 19:45

Hi,

Meistens ist ein Kettenspanner defekt. Das kann im extremsten Fall einen kapitalen Motorschaden nach sich ziehen - die Kette springt dann über und die Ventile verewigen sich in den Kolben.

Dauer bei uns war 4 Tage. Kosten um die 8t€ - bei VW.

Gruß und viel Erfolg