

# **P1952 Turbolader-Steuermodul 1: Defekt**

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 30. Juni 2020 um 10:24**

Hi Ralle

Mit VCDS kannst Du das VTG- Gestänge ansteuern. Vorher mit reichlich FreeAll oder ähnlichem einjauchen.

Ansonsten heisst es immer, nur komplett und gegen neu tauschen. Soll heissen: neuer Turbolader mit Steuereinheit.

Geht aber relativ easy. Beim CASA hab ich das beim dritten Mal bereits in ner Stunde erledigt.

Viel Erfolg und lass hören.