

P1952 Turbolader-Steuermodul 1: Defekt

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 30. Juni 2020 um 23:14

Hallo Ralle

Kannst Du denn keine Stellglieddiagnose durchführen?

Das sollte eigentlich der Punkt sein, um diese ominöse VTG- Gymnastik zu vollführen.

Schönen Abend!