

Aut.-Getriebe schaltet nach Ölwechsel schlecht

Beitrag von „Goka“ vom 4. Juli 2020 um 09:32

Hallo, nach meiner Suche sollte das Mannol ATF AG 55 das Richtige sein.

Wobei die Fahrzeugliste im Link den TI aufführt.

Habe als Spezifikation VW Part No. G 052 025 A2 (Esso JWS 3309) gefunden

- in einer pdf Beschreibung des 6 Gang Automaten.

Gruß Volker