

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „micha912“ vom 5. Juli 2020 um 20:37

Oh man, ich sags doch: Lesefehler !!!!

[Read]

Measure the heights from wheel center to the lower edge of the fender (see [comments](#)).

Enter the ACTUAL MEASURED VALUE FROM THE CAR in "new value" in Millimeters into Channel 03.

[Test]

[Save]

Beim SAVE liegt der Hund begraben, das hatte ich bisher nicht getan, nur TEST 😬
😬😬😬