

Alle 4 Tieftöner ohne Funktion; Fehlerprotokoll sagt Verbindungsunterbruch zu Lautsprecher

Beitrag von „unimog401“ vom 9. Juli 2020 um 21:55

Touareg bj 2008, v6 mit RNS510

kann einfach sich eine Steckerverbindung gelöst haben oder ist die Endstufe kaputt? ich kann mir nicht vorstellen, dass 4 Lautsprecher gleichzeitig kaputt gehen

wäre für ein paar Tipps für den Diagnoseweg sehr dankbar.

gruss

Achim