

# Kauf eines Touareg V6

**Beitrag von „kb958291“ vom 11. Juli 2020 um 10:06**

Beim Touareg V6 TDI würde ich zu Facelift-Fahrzeugen ab 2007/2008 raten, mit Motorkennbuchstabe CASA oder später.

Bei Motorkennbuchstabe mit "B" z.B. BKS gibt es viele Probleme mit defekten Injektoren und entsprechenden Motorschäden.

zur obigen Liste:

- Klimaleitung (Alu) vorne links im Radhaus kann undicht werden, Korrosion an einer Befestigungsschelle
- evtl. Kabelbruch Heckklappe bei älteren Fzg.