

# **Fehler Luftfeder-Fahrwerk, Sicherung brennt mehrmals durch**

**Beitrag von „KUKED“ vom 11. Juli 2020 um 11:05**

Hallo,ich hatte das gleiche Problem habe die Sicherung mehrmals getauscht da die Werkstatt am Anfang nichts außer der kaputten Sicherung gefunden hatte.

Dann wieder bei der Werkstatt gewesen- Fehler war ein defekter Kompressor.

Der war schnell da, aber die VW Vorschrift besagt das der Ventilblock zwingend ebenfalls getauscht werden muß. Wartezeit für diesen waren gute 4 Wochen.

Keine Kosten da noch Garantie, sonst wären die Kosten sicherlich über 800,-gewesen.

Als Kompensation für die Lange Ausfallzeit gab es einen Servisgutschein.