

ESP und EPC Kontrollleuchten sind an

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 12. Juli 2020 um 08:58

Hallo,

Herzlich Willkommen bei den Touareg-Freunden.

Hast Du schon einmal die Suchfunktion im Forum benutzt um nach Lösungen oder Hinweisen zur Funktion dieser Kontrollleuchten zu suchen?

Oben rechts in der Menueleiste hat der Admin eine Lupe versteckt. Hier können Begriffe/Fehlerhinweise gesucht werden, die schon hier diskutiert sind.

Vielleicht steht auch etwas im Bordbuch.

Unsere Glaskugel ist bei Motor-Talk.

Da wohl ein Fehler im elektronischen Gaspedal vorliegt, könnte der Luftmassenmesser betroffen sein.

Genaueres ergibt sicher eine Auslesung des Fehlerspeichers.

Gruß

Hannes