

Xenon höhen Sensor Gestänge

Beitrag von „TouaregCologne“ vom 15. Juli 2020 um 23:32

Hallo zusammen,

bei meinem dicken ist vom höhen Sensor das Gestänge gebrochen.

Weiss jemand ob es das Gestänge einzeln gibt ? Oder einen Reparatur tipp? Hier mal die teile nr. vom kpl. Teil: 7p0616213

Gruß