

# viele Fehlercodes und absoluter Neuling im Bereich Selbstreparatur

Beitrag von „micha912“ vom 17. Juli 2020 um 05:53

[Zitat von TouriLPG](#)

Ich erwarte gar nix und bin immer bereit, weitere Daten mitzuteilen. Ich fahre einen Touareg 7L V6 3,2 L Benziner mit LPG Anlage (150 L). Die Autobatterie unter dem Fahrersitz wurde gewechselt und eine weitere Batterie ist mir nicht bekannt.

Weitere Fragen sind immer erwünscht 😊

Geht doch 😄 Zumindest kennen wir jetzt das Modell Deines "T"s - Baujahr und die Ausstattung wären ggf. auch interessant. Ich weiß nicht, wie alt Du bist und wie ich Dich anreden soll, aber meine allgemeine Foren-Erfahrung hat mich gelehrt, das man mit einer vernünftigen Vorstellung (auch seiner Person) schon erheblich mehr Feedback bekommt als jemand, der wie Du hier wie die Axt im Wald reinplatzt und freudig drauf los plaudert. Sorry, aber das konnte ich mir nicht verkneifen.

Mein erster Ansatz wäre: VCDS updaten 😎

Gruß Micha