

Kühlwassertemperatur steigt im Anhängerbetrieb

Beitrag von „Hannes H.“ vom 20. Juli 2020 um 20:32

[Zitat von TR2015](#)

Moin, hast du eine AHK ab Werk ? Wenn ja dann solltest du eigentlich den größeren Kühler verbaut haben,

Ja, mein Wagen hat die ab Werk verbaute schwenkbare AHK. Gab es beim T2 wirklich einen größeren Kühler, wenn eine AHK verbaut wurde?

MfG

Hannes