

# Lüftung macht Geräusche

**Beitrag von „steuler“ vom 31. Juli 2020 um 10:47**

ja, ist der Stellmotor.

Anlernen lt. VW nicht möglich.

Kosten incl. Austausch 500 EUR.

Ersatzteil in der Bucht wischen 25 und 50 EUR.

Dazu muss aber der Airbag raus. Keine Ahnung ob ich mich da rantrauen soll.

Nur wenn der Airbag raus ist, kommt man an die Schrauben.

Habe erstmal den Stecker von der Lüftungsklappe abgezogen.

Funktioniert auch, nur kommt dann halt immer Luft aus der Öffnung auch wenn die Klimaautomatik das schließen würde. Dann muss man halt manuell die Klappe an der Austrittsdüse zu machen.

Das funktioniert und kostet mich keine 500 EUR.

Schade nur, dass es immer vom Freundlichen so hingestellt wird. Ich zitiere "Dickes Auto, Dicke Kosten bei Ersatzteilen und Reparatur = Dicker Geldbeutel"