

Unwucht Geräusch gefunden - vorderes Differential kaputt

Beitrag von „syncrolachs“ vom 5. August 2020 um 11:30

Hallo zusammen,

auch ich habe mich entschieden das VA Differenzial selber zu überholen.

Hat jemand zwischenzeitlich schon den Wert der nötigen Vorspannung der Korb-Schulterlager herausgefunden?

Ig Holger

PS: hier gibt es übrigens ein Video der Quick&Dirty Variante mit minimalen Aufwand für den Ausbau des Diff.

Leider keine Infos zum Zusammenbau. <https://www.youtube.com/watch?v=GihUrhh058w>