

Klackern im Armaturenbrett

Beitrag von „hennermost“ vom 17. August 2020 um 17:17

Hallo Robert, danke für den "Admin-Eingriff" und den Tip zu meinem Problem.

(Habe auch mein Profil gleich ergänzt)

Wenn die Klima aus ist, klackert es noch 2-3 mal, dann ist Ruhe.

Werde mal zu meinem Lieblings-ATUler fahren und den FSpeicher auslesen lassen.

Gruß, Henner!